

Adhésif Blueskin®

Adhésif pour membranes autoadhésives

Propriétés physiques

- Couleur	Bleu	- Température de service	-40° C à 70° C
- Teneur en solides	35 %	- Température d'application	-12° C à 40° C
- Poids	± 0,8 kg/L (6 lb./gal. US)	- Inflammabilité	
- Pouvoir couvrant	2 à 6 m ² /L (jusqu'à 250 pi ² /gal. US) selon la porosité et la texture de la surface	Avant séchage	Inflammable
- Temps de prise		Sec	Combustible
Prise initiale	30 minutes		
Prise complète	2 heures		

Description

L'**Adhésif Blueskin®** est un adhésif à base de caoutchouc conçu pour être utilisé avec les membranes autoadhésives.

Caractéristiques

- Prise rapide
- Forte adhérence favorisant l'adhérence de la membrane
- Applicable à des températures normales et basses
- Facile à appliquer

Utilisations

Sert d'adhésif pour favoriser l'adhérence des membranes autoadhésives comme **Blueskin® SA**, **Blueskin® WP 200**, **Blueskin® ROOF RF 200**, **Blueskin® PE 200HT**, **Vapor Bloc SA** ou **DuraTac**, pour les applications sur la maçonnerie, le béton, le bois, les panneaux de gypse, les panneaux Dens Glass Gold® et les surfaces métalliques.

L'**Adhésif Blueskin®** est le produit par excellence pour l'application des membranes autoadhésives au-dessus du sol; à base de solvant, il procure une prise rapide et une forte adhérence.

Conçu pour les applications à des températures au-dessus de -12° C.

Restrictions

Les solvants dans le produit affectent l'isolant de polystyrène. Ne pas utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments ou autres produits sensibles.

Emballage

L'**Adhésif Blueskin®** est fourni en contenants de 17 L et 3,5 L.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, saleté, graisse, huile et autres particules étrangères.

Application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Le rouleau doit avoir une épaisse couche de fibres naturelles, comme de la laine d'agneau. Laisser l'adhésif sécher 30 minutes avant d'appliquer la membrane.

Les surfaces enduites qui ne peuvent être recouvertes de membrane le même jour doivent être enduites de nouveau.

Nettoyage

Utiliser des essences minérales.

Mise en garde

Contient des solvants extrêmement inflammables. Prendre les précautions d'usage contre l'incendie. Interdire de fumer ou de souder dans la zone de travail. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Utiliser dans des endroits bien ventilés. Éviter l'inhalation prolongée des vapeurs de solvant et le contact répété avec la peau. L'inhalation excessive des vapeurs peut provoquer des vertiges (utiliser le masque respiratoire pour vapeurs organiques recommandé). Refermer les contenants après usage. Dangereux si avalé.

<>